

## **Gutachter nimmt Proben im Familienbüro Süd**

### Keine offensichtlichen Feuchteschäden

Nachdem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der vergangenen Woche wegen gesundheitlicher Beschwerden aus dem Familienbüro Süd ausgezogen sind, hat ein Gutachter am heutigen Montag weitere Proben genommen.

Dabei wurde zunächst die aus Styroporplatten bestehende Deckendämmung untersucht. Weiter hat der Experte erneut Proben des Bodens sowie des Bodenbelags entnommen – diesmal allerdings an einer anderen Stelle. Dabei war festzustellen, dass Boden wie Decke keine offensichtlichen Hinweise auf Feuchteschäden aufweisen. Zusätzlich wurden die Räumlichkeiten auf Schimmelpilze und PCB untersucht.

Ergebnisse sind frühestens in zwei Wochen zu erwarten.